



Verona, 30 SET. 2015

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

Agli Architetti Sergio Carta e Osvaldo Tretti
Vicenza
habitat@witcom.com

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Lettera inviata tramite posta elettronica art. 47 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82.

PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prot. N.	2095..7	Allegati	Risposta al foglio del	ottobre 2014	N.	
Clav.	34.19.07			Prot. Sbeap del	31/10/2014	N.	28589
Fascicolo	Vicenza	Sottofascicolo	Villa Madonna				
Pos. Mon.	116/ 342						

OGGETTO: Vicenza Villa Madonna Foglio 33, particella 1051 - 1073. Tutela ai sensi dell'art. 129 comma 1 della Parte Seconda (Beni Culturali) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Variazione del tipo di lavorazione della pietra in alcune parti delle facciate di un'abitazione all'interno del complesso della villa.
Zona sottoposta a tutela ai sensi del R.D. n. 30 del 17 gennaio 1935.

Con riferimento alla richiesta sopra indicata;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio n. 42 e s.m. e i;

VISTO Part. 33 lettera b) del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;

VISTA la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nella zona specificata in oggetto, sottoposta a particolari prescrizioni per effetto del R.D. n. 30 del 17 gennaio 1935;

ESAMINATE le caratteristiche delle opere di cui sopra, così come desumibili dalla documentazione pervenuta;

VISTI gli elaborati dello stato di fatto e precisato che la stesura e la rappresentazione degli stessi rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista;

Tutto ciò richiamato e premesso, viste le disposizioni dell'art. 129 c. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., questa Soprintendenza per quanto di propria competenza ritiene l'intervento in argomento non in contrasto con il citato R.D. n. 30 del 17 gennaio 1935.

IL SOPRINTENDENTE
(Fabrizio Magani)

Il responsabile dell'istruttoria

Funzionario restauratore arch. Federico Maria Cetrangolo

29/09/15 - 28589_14 Vicenza - Villa Madonna - Lavorazione pietra - 129 Autorizzazione

