



01 MAR. 2016

Verona,

Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Sig. Bettanin Giampietro  
VIA FINALE 10,  
36020 AGUGLIARO (Vicenza)  
RACCOMANDATA AR

Sig. Carpanese Matilde  
Via Matteotti 15/7  
36025 Noventa Vicentina (Vicenza)  
RACCOMANDATA AR

e p. c. al Comune di Agugliaro  
segreteria@pec.comune.agugliaro.vi.it

Prot. A. 4422 Allegati

Class. 34.19.07

Fascicolo Agugliaro

Pos. Mon. 1/5 ville venete Pos. Vincolo 1/2

Risposta al foglio del 15-02-2013 A.

Prot. Scop. del 15-02-2013 A. 0004311

Sottofascicolo Palazzo delle Trombe

Lettera inviata solo tramite PEC  
ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98.

OGGETTO: Agugliaro, (Vicenza). Palazzo delle Trombe Bettanin. Foglio 17, particella 229-230. Tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Valutazione compatibilità opere realizzate in assenza di autorizzazione di cui dall'art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.- Valutazione compatibilità opere tesa ad ottenere il *mantenimento in situ*.

Con riferimento alla richiesta avviata dal sig. Bettanin Giampietro e Carpanese Matilde, proprietari dell'immobile in oggetto, pervenuta in data 15-02-2013 e acquisita il 15-02-2013 al nostro protocollo 0004311 tesa ad ottenere il parere dell'amministrazione per i beni e le attività culturali e del turismo in ordine ai lavori eseguiti, in assenza di autorizzazione nell'immobile in oggetto sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda, beni culturali, del d. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;

VISTA la richiesta di integrazione con nota prot. 12617 del 08/05/2013;

Vista l'integrazione pervenuta in data 29/09/2015 con prot. 20821;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 33 del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171;

Vista la circolare n. 2/2010 del 26/02/2010 diramata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, concernente l'attività sanzionatoria di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il provvedimento di tutela D.M./D.D.R. 24/03/1956, 16/11/2009;

Esaminata la documentazione tecnica pervenuta in allegato all'istanza;

Considerato che gli interventi in esame, realizzati in assenza delle autorizzazioni previste dall'art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., consistono in:

Edificio 2.3 - ricostruzione del "porcile fienile";



Valutato che per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo il bene culturale in oggetto, ha subito danno poiché gli interventi realizzati appaiono non compatibili con il carattere storico-artistico dell'immobile tutelato;

Per quanto sopra richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene che ricorrano le circostanze per avviare le procedure di cui all'art. 160 (ordine di reintegrazione) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.

La realizzazione del suddetto intervento dovrà essere concluso entro 90 gg. dalla data di ricezione della presente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata. Entro il medesimo lasso di tempo dovrà essere prodotto a quest'Ufficio la comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere, comprovate da un'idonea documentazione fotografica.


In attesa di ricevere quanto sopra richiesto, questa Soprintendenza sospende ogni determinazione in merito all'istanza di mantenimento *in situ* in questione, precisando che, in caso di inadempienza, questo Ufficio attiverà le procedure relative agli interventi imposti previsti dalla Parte Seconda e ai procedimenti sanzionatori previsti dalla Parte Quarta del D.Lgs.42/2004. A seguito dell'invio di quanto richiesto, in sede di provvedimento definitivo, questa Soprintendenza, vista la circolare n.2/2010 del 26/02/2010 diramata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, concernente l'attività sanzionatoria di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e vista la circolare n. 7/2010 del 15/03/2010 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, determinerà l'entità della sanzione pecuniaria prevista del D.P.R.380/2001.

Il SOPRINTENDENTE

Fabrizio Magani



Il responsabile dell'istruttoria e del procedimento

 Funzionario architetto Giovanna Battista

IB - 20130215-0004311-Agugliaro-Palazzo delle Trombe-art. 160 demolizione

